



СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования
Администрации города Сургута
И.П. Замятин/
2020 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №18
имени В.Я. Алексеева
Е.В. Калганова/
2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №18 имени В.Я. Алексеева

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта Здание образовательного учреждения
1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 7367,6 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 2149,9 кв.м
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта - адаптация здания для МГН в 2015-2016 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: исходя из состояния - нет, капитального - нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева (краткое наименование): МБОУ СОШ №18 имени В.Я. Алексеева,
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1.
1.8. Основание для пользования объектом (наименование учреждения, органа, субъекта) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования. Администрации города Сургута.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, спорт и информация, промстри, жилой фонд, потребительский рынок в сфере услуг, другое) образование.
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги.
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, и т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно.

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, испытывающие износ силовых, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития – все категории**.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **1177 чел.**.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, близи объекта располагаются:**
- остановочный пункт «Горвенткомат» (ул. Энергетиков, нечётная сторона), расстояние до объекта – 165 м., проходящие маршруты: №1, №4, №54, №8, №10, №15, №21, №45, №31, №33, №35, №71, №95; 52
 - остановочный пункт «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, чётная сторона), расстояние до объекта – 210 м., проходящие маршруты: №1, №4, №5, №54, №8, №15, №21, №45, №31, №33, №35, №71, №95; 52
 - остановочный пункт «Оранжерейя» (ул. Гагарина, в районе д.8), расстояние до объекта – 440 м., проходящие маршруты: №10, №47;
- остановочный пункт «10-й микрорайон» (ул. Гагарина, в районе д.16), расстояние до объекта – 500 м., проходящие маршруты: №10, №47.**
- Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащенные светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.**
- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:**
- на маршрутах №1, №4, №5, №54, №8, №45, №47- действуют низкопольные автобусы - адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.**

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **165 м.**
- 3.2.2 время движения (пешком) **4 мин (быстрый шаг); 6 мин (медленный шаг).**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**.
- 3.2.4 Перекрестья: перегородка: регулируемые, со звуковой стимулацией, таймеры; нет: **нет**.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, визуальная, письменная; - **нет**.
- 3.2.6 Переходы высоты на пути: если, нет – **есть**.
- Их обустройство для инвалидов на колясках: да, нет; **нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<u>Все категории инвалидов и МГН</u> <i>и в том числе инвалиды:</i>	A
2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

*указывается один из вариантов: «A», «B», «D», «WCD»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВИД
2	Вход (входы) в здание	ДУ-ПП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-ПП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-ПП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВИД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВИД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВИД

** Указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (кудаить категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (кудаить категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе:

- территория, прилегающая к зданию (участок) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН определена как «временно недоступно» (ВИД);
- ход (входы) в здание физическая доступность для категорий (К, О, С, Г, У) определена как «доступно условно при помощи персонала» (ДУ-ПП);
- путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - физическая доступность для всех категорий (К, О, Г, С, У) определена как «доступно условно при помощи персонала» (ДУ-ПП);
- зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)- физическая доступность для всех категорий (К, О, Г, С, У) определена как «доступно условно при помощи персонала» (ДУ-ПП);
- санитарно-гигиенические помещения - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН определена как «временно недоступно» (ВИД);
- система информации и связи (на всех зонах) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН определена как «временно недоступно» (ВИД);
- зона путей движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) определена как «временно недоступно» (ВИД).

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм СП 59-13330.2016, уровень доступности объекта определен как «Доступно условно» (ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации;

- Приказ о назначении должностного лица № 182-III/8-17-409/18 от 05 сентября 2018 года, ответственного за ситуационную помощь;
- порядок предоставления услуг инвалидам в учреждении;
- внесены корректировки в должностные инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам;
- утверждены график проведения инструктажа сотрудников и имеется персонал, прошедший обучение по специфике «Оказание ситуационной помощи инвалидам различных позологий, при получении образовательных услуг в учреждении».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт и Индивидуальное решение с ТСР.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения (необходимые – организация альтернативной формы обслуживания).

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения работы проведены в 2015-2016 г. в рамках реконструкции муниципальной программы «Доступная среда города Сургута 2014-2020 г.» см.заключительное письменное документы: ходатайство, лицензии

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации достигнута оптимальная доступность

Оценка результата исполнения программы, плани (по состоянию доступности) объект
доступен условно (ДУ) для всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (必需ное подчеркнуть): Согласование с
вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем
(общественными организациями).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Сайте школы - <http://school18.admsurgut.ru/>. Окружная территориальная информационная
система раздел «Доступная среда» ТИС-Югры.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «05» 10 2010 г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «05» 10 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ
МБОУ СОШ №18
имени В. Я. Алексеева
Капанова Е.В. / Е.В. Капанова /
10.05.2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №18 имени В.Я. Алексеева

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Назначение(вид) объекта Здание образовательного учреждения
1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 7367,6 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 2149,9 кв.м
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта - адаптация здания для МГН в 2015-2016 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущие-нет, капитального - нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева (краткое наименование): МБОУ СОШ №18 имени В.Я. Алексеева.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1.
1.8. Основание для пользования объектом (право на управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования, администрации города Сургута.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (правоохранение, образование, спортивная подготовка, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другие) образование.
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с детьминым пребыванием, в т.ч. дистанционно, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с ограниченными умственными способностями – все категории.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1177.

2.7 Участие в неполномочиях ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, близи объекта расположаются:

- остановочный пункт «Горючикомат» (ул. Энергетиков, нечётная сторона), расстояние до объекта – 165 м., проходящие маршруты: №1, №4, №5А, №8, №10, №15, №21, №45, №31, №33, №35А, №71, №95; 52

- остановочный пункт «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, чётная сторона), расстояние до объекта – 210 м., проходящие маршруты: №1, №4, №5, №5А, №8, №15, №21, №45, №31, №33, №35, №71, №95; 52

- остановочный пункт «Оранжерей» (ул. Гагарина, в районе д.8), расстояние до объекта – 440 м., проходящие маршруты: №10, №47;

- остановочный пункт «10-й микрорайон» (ул. Гагарина, в районе д.16), расстояние до объекта – 500 м., проходящие маршруты: №10, №47.

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены близко к каждой остановке.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- на маршрутах №1, №4, №5, №5А, №8, №45, №47- действуют низкопольные автобусы – адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 165 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин (быстрый шаг); 6 мин (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки: маркируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организованной доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>и том числе инвалиды:</i>	A
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4.	с нарушениями зрения	A
5.	с нарушениями слуха	A
6.	с нарушениями умственного развития	A

* указываются один из вариантов: «A», «B», «B5», «B10».

4. Управленческое решение (предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт и Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:


Заместитель директора по АХР: Сабитова Н.М. Тел.: 8 (3462) 23-00-35
(подпись: Сабитова Н.М., должность: координатор для согласования решений по объекту)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №18
имени В.Я. Алексеева

Е.В. Калганова / Е.В. Калганова/
05 10 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры.
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №18 имени В.Я. Алексеева

ХМАО-Югра, Сургут

Наименование территориального
образования субъекта РФ

05 10 2020

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта Здание образовательного учреждения

1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 7367,6 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 2149,9 кв.м

1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта - адаптация здания для МГН в 2015-2016 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-нет, капитального - нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева (краткое наименование): МБОУ СОШ №18 имени В.Я. Алексеева.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков,5/1.

1. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Дополнительная информация

Образовательная деятельность МБОУ СОШ №18 имени В.Я. Алексеева осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования, основного общего образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, среднего (полного) общего образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, дополнительных общеобразовательных программ художественно – эстетической, естественнонаучной, спортивско-краеведческой, научно-технической, военно-патриотической направленностей, зафиксированных в ранее выданной данному учреждению лицензии серии А № 0000342, регистрационный номер 200 выданный 06.06.2011, бессрочно, дополнены сведениями об основных общеобразовательных программах начального общего образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся (7 вид).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановочный пункт «Горючикомат» (ул. Энергетиков, нечётная сторона), расстояние до объекта - 165 м., проходящие маршруты: №1, №4, №54, №8, №10, №15, №21, №45, №31, №33, №354, №71, №95; 52
 - остановочный пункт «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, чётная сторона), расстояние до объекта - 210 м., проходящие маршруты: №1, №4, №5, №54, №8, №15, №21, №45, №31, №33, №35, №71, №95; 52
 - остановочный пункт «Оранжерейя» (ул. Гагарина, в районе д.8), расстояние до объекта - 440 м., проходящие маршруты: №10, №47;
 - остановочный пункт «10-й микрорайон» (ул. Гагарина, в районе д.16), расстояние до объекта - 500 м., проходящие маршруты: №10, №47.
- Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.*
- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:*
- на маршрутах №1, №4, №5, №54, №8, №45, №47- задействованы низкопольные автобусы - адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта 165 м.
 - время движения (пешком) 4 мин (быстрый шаг); 6 мин (медленный шаг).
 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.
 - Перекрестья: мерилитовые, регулируемые, со звуковой сигнализацией таймерами; пеш. нет.
 - Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: - нет.
 - Перепады высоты на пути: есть, нет - есть.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет; нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МПН	A
2	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «АДУ», «ВИД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	ТERRITORIЯ, прилегающая к зданию (участок)	ВИД	1-4	1-5
2	Вход (выход) в здание	ДУ-ПП	4а-8	6-14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-ПП	9-13	15-28а
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-ПП	14-15	29-43
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВИД	16-17	44-48
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВИД	-	49-58

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВИД	-	59-65
---	---	-----	---	-------

* Указанные: ДН-В - доступно полностью всем; ДН-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью и барьерно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

- Основные структурно-функциональные зоны, в том числе:
- территория прилегающая к зданию (участок) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН определена как «временно недоступно» (ВИД);
 - вход (выходы) в здание физическая доступность для категорий (К, О, С, Г, У) определена как «доступно условно при помощи персонала» (ДУ-ПП);
 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - физическая доступность для всех категорий (К, О, С, Г, У) определена как «доступно условно при помощи персонала» (ДУ-ПП);
 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)- физическая доступность для всех категорий (К, О, С, Г, У) определена как «доступно условно при помощи персонала» (ДУ-ПП);
 - санитарно-гигиенические помещения - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН определена как «временно недоступно» (ВИД);
 - система информации и связи (на всех зонах) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН определена как «временно недоступно» (ВИД);
 - зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) определена как «временно недоступно» (ВИД).

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм СП 59-13330.2016, уровень доступности объекта определен как «Доступно условно» (ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации:

- Приказ о назначении должностного лица № 182-ИИ18-17-409/18 от 05 сентября 2018 года, ответственного за ситуационную помощь;
- порядок предоставления услуг инвалидам в учреждении;
- внесены корректировки в должностные инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам;

- утвержден график проведения инструктажа сотрудников и имеется персонал, прошедший обучение по специфике «Оказание ситуационной помощи инвалидам различных назологий, при получении обративательных услуг в учреждении».

Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (выходы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт.

Индивидуальное решение с ТСР.

* - указывается один из вариантов (видов работ), не нуждается, ремонт (находий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения: квотирования - организация эксплуатации в форме обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения работы проведены в 2015-2016 г. в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда города Сургута 2014-2020 г.»

(указываются наименование документов: программы, мемо)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по альтернативе:
Достигнута оптимальная доступность объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГИ.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект доступен условно (ДУ) для всех категорий (К,О,С,Г,У) и МГИ.

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителями с общественными организациями.

4.4.1. согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № от 20 г.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жилищно-коммунального для инвалидов и других МГИ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, санации памятников, другие - указать)

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Руководитель региональной общественной организации инвалидов по землю ХМАО-Югры «Тифлонут» - Физянов С. И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ <http://school18.adm.surgut.ru>, Окружная территориальная информационная система, раздел «Доступная среда» ТИС-Югры.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территория, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входы (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (схемы) на объекте | на 2 л. |
- Результаты фото фиксации на объекте МБОУ СОШ 18
- | | |
|------------------------------|----------|
| Портажные планы, паспорт БТИ | на 12 л. |
| План прилегающей территории | на 3 л. |
| Схема микрорайона | на 1 л. |

Руководитель

рабочей группы:

Заместитель директора по АХР: Сабитова Н.М.
(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Члены рабочей группы:

Департамент образования Администрации города Сургута
-ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности
Арсланбекова Т.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута – главный специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы

Маврикезова С.О.
(Должность Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

ГЕНДЕР А.Н
ИМІ СІДАЛІ АРХІТЕКТОРУМ У
ХІДНЕВІДНОСІ ВІДПРОДУКІ

(DRAFTING)

(DRAFTING)

Департамент городского хозяйства Администрации города Сургута

— заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог — дорожно-транспортного управления Байков А.Б.

(Дліжності, Ф.І.О.)

Сподіансь

В том числе:

Представители от общественных организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению **ХМАС-Крым**

**«Тифлонуть» - Филатов С.
(Должность, Ф.И.О.)**

Президент Сургутской общественной организации инвалидов Новосибирского общества

инвалидов Соколова Л.Е.
(Должность, Ф.И.О.)

представители организаций, расположенных на объекте

Заместитель директора по УВР Исмагилова И.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Специалист по охране труда Хазипова А.С.
(Должность Ф.И.О.)



Управление решением соглашения Комиссии (назначение)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
в паспорту доступности ОСИ
в Б « 10 » 2020 г.

I. Результаты обследования:

I. Территория, прилегающей к зданию (участок)
МБОУ СОШ №18 имени В.Я.АЛЕКСЕЕВА, г. Сургут, ул. Энергетиков, 52
(занесено в адрес обследования)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Влияние нарушений и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть	Нет	Содержание	Заполнено для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выход) на территорию	Есть	Нет	Элементы информации для МГН не предупреждают тактильными знаками при профиле брайля.	C	Вход на земельный участок приспособленного объекта несет оборудование, доступное для МГН, элементами информации об объекте.	Текущий ремонт.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	Нет	Предупредительный знак о наличии уклона при входе на территорию не предупреждает тактильными знаками.	C	Установить предупреждающий знак в соответствии с нормативными требованиями.	Инициализационное решение с ТСР.
				Соответствует нормативным требованиям СП59.13330	-	-	-

1.3	Лестница (штурмовая)	Есть	3	3,4	Нарушена геометрия ступеней. Высота полуступенка нижней ступени менее 0,12 м.	О, С Для таких лестниц на перекладинах рельфа ширину пролетов следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или краю лестнице), высоту полуступенки - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц и перелески одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины пролетов и высоты полуступенок ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.
1.4	Пилус (штурмовой)	Есть	4	5	Отсутствуют двухсторонние поручни с закругленной горизонтальной частью длинее 0,3 м.	О, С Установить двухсторонние поручни с закругленной частью на 0,3 м на высоте 0,9 и 0,7 м. (должны соответствовать требованиям к спортивным стационарным устройствам).
					Ширина между поручнями 1 м 38 см.	Все Перекрестование поручней так, чтобы расстояние между поручнями пальца с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Оптимальным вариантом для охвата рукой является изогнутый круглого сечения диаметром от 0,05 до 0,05 м.
					Автостартовая парковка	Нет * Отсутствует оборудование парковки.
						К Возможность оборудовать парковку отсутствует
						Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

Обеспечение пребывания в зоне	Отсутствует беспринципальное и узловое передвижение МГН по территории к зданию. Отсутствует информационная поддержка на всем пути движения МГН.	Все	Обеспечить беспринципальное и узловое передвижение МГН по территории к зданию. Обеспечить информационную поддержку на всем пути движения МГН.	Текущий режим. Инициативное решение с ТСР.
-------------------------------------	--	-----	--	---

બેન્ફાલ કાળજી

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № на плине № фрагм.	Рекомендации по дальнейшему (одн. работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, примыкающая к зданию (участок)	ВНД	1-4	1-5 Текущий ремонт. Использованное решение с ТСР.

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE USE OF POLY(URIDYLIC ACID) IN THERAPY

Комментарий к закону о НИИ. Упрощенное документооборот для научных организаций (Б.Ю.С., Л.Н.) в МГУ профсоюзно-исследовательский (БНН-Л)

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к испытуемому достоинству ОСИ
и №10 от 2020 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ СОНШ №18 имени В.Я.АЛЕКСЕЕВА Г. Сургута, Энергетиков 5/1

Обеспечил: Андрей Борисов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по устранению объектов	
		Наличие	Наличие	Наличие	Содержание	Значимо-для инвалида (батарея)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (старухина)	Есть	40	6,7	Нарушенна геометрия ступеней. Высота подступенка между ступенями менее 0,12 м, оставшихся более 0,15.	О, С	Для лестниц прибрину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), шагу между подступенками - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширинки проступей и высоты подъема ступеней.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.2	Пандус (старухина)	Есть	5	8-10	Ширина между поручнями в начале 1,04м, в конце марша - 1,09м.	К	Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пролетах от 0,9 до 1,0 м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Длина марша пандуса 11,5 м.	К	Длину марша пандуса привести в соответствии с нормативными требованиями СП59.1.3350.2016-	

2.3	Входная балконная	Есть	6	10	Соответствует нормативным требованиям СП59.13330	*	*	*
2.4	Дверь (входная)	Есть	7	11.12	Соответствует нормативным требованиям СП59.13330	*	*	*
2.5	Тюбинг	Есть	8	13.14	Соответствует нормативным требованиям СП59.13330	*	*	*
	Общие требования к зоне				Отсутствует как минимум один вход полностью приспособленный.	K.O.C	Принести в соотвествие как минимум один вход полностью приспособленный.	Техущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ^a (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ	№ на плане	Приложение № фото	Рекомендации по узлам/заметкам (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (выход) в здание	ДУ-III (К.О.С, Г.У)	4-8	6-14	Техущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*составляется ДП-В - доступность пешеходного (указать категории лиц/активы), ДЧ-В - доступность пешеходного (указать категории лиц/активы), ВНЛ - приспособленность
**ДЧ-Н(Б, О, С, Г, У) - доступность категорий инвалидов. ДУ - доступность пешеходов.
***указывается один из вариантов, не требуется указывать, если имеется разные (группы), например: техническое исполнение с ТСР, индивидуальное исполнение (индивидуальный проект) - отсутствие индивидуального проекта

Комиссионный к зданию: Уровень доступности для категорий лиц (К.О.С.Г.У) достичмо только при наличии персонала (Х-III).

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к наиморту поступивости ОСИ
от «ООО «ЮЛЭнергетиком СЛ»
от 02.10.2020г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путь) движения внутри здания (и т.ч. путей эвакуации)
МБОУ СОШ №18 имени В.А.ДЕКСЕЕВА г. Сургут Ул.Энергетиков 51.

(Приложение, письмо обследователя)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по аттестации объектов	
		Есть	Нет	Содержание	Значимо- сти нападки (багетрия)	С.Г	Выдача работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона стирания, галерея, балкон)	Есть	9	15-17 Отсутствуют световые маечки.		Установить световые маечки.	Текущий ремонт. Индивидуальное ремонт с ТСР.
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	10	18-21 Ширина марша менее 1,35 м	Все	Ширина лестничного марша привести в соответствие не менее 1,35 м (в соответствии с действующим нормативом ширины лестничных маршей).	Текущий ремонт. Индивидуальное ремонт с ТСР.
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-
3.4	Лифт	11	11	22-26 Отсутствует тактильное дублирование металлических кнопок, звуковое сопровождение. Отсутствует двухсторонняя связь из кабин лифта с диспетчером или дежурным, информационное объявление (звуковая и звуковая) у такой двери лифта.	Все	Доборуовать лифт и привести в соответствие с методическими разработками СНиП 13-33-2016 Индивидуальное ремонт с ТСР.	Текущий ремонт. Индивидуальное ремонт с ТСР.

3.5	Дверь	Есть	12	17.18	Отсутствуют световые маечки	Г	Установить световые маечки.	Текущий ремонт. Инициативное решение с ТСР.
3.6	Путь эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	10-11 13 27-28 28а	15-21 27-28 28а	Эвакуационные выходы не приспособлены для эвакуации инвалидов.	Все	Эвакуационные выходы приспособить для эвакуации инвалидов в соответствии с нормативными требованиями б.7.19	Текущий ремонт. Инициативное решение с ТСР.
	Общие требования к зоне				Отсутствует двухсторонний светильник лифта с дисплеем или лежаками. Аварийное освещение лежаков. Отсутствует информационная оплата здания (световая и звуковая) у краевой двери лифта.	Г	Привести в соответствие нормативные требованиями Эвакуационные выходы приспособить для эвакуации инвалидов в соответствии с нормативными требованиями	Текущий ремонт. Инициативное решение с ТСР.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Направование	Состоиние доступности ^a (к пункту 3.4 Акта обеспечения ОСИ)	Приложение	Рекомендации по устранению (вместе с пункту 4.1 Акта обеспечения ОСИ)
№ п/п	№ фото		
ЛУ-ПП	4-13	15-28а	Текущий ремонт. Минимальное решение с ТСР.

Бюджетные расходы на здравоохранение в Китайской Народной Республике в 1990 г. составили 10,5% от валового национального продукта (ВНП), в то время как в США — 11,5%.

Комитетский в заседании. *Члены думы находятся в заседании*.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
4/Бз/ 10 2020 г.

1. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов
МБОУ СОШ №18 имени В.Я.АЛЕКСЕЕВА г. Сургут г. Энергетиков 5/1
(документация для обследования)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по устранению объектов			
		Название элемента	Статус	Содержание		Значение для инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	14	29-32	Соответствует требованиям	Ученические места для учащихся инвалидов должны размещаться симметрично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения.	Все	Индивидуальное решение с ТСР.
4.2	Залытия формы обслуживания (столовая, заловой зал, спортивный зал)	Есть	15	33-43	Высота порога более 0, 01 м. Дверные ручки не соответствуют нормативным требованиям, (активный зал)	К Измены конструкцию пола, устройство. Установить дверные ручки, позволяющие управлять одной	Все	Текущий ремонт,

III. Lecture II

Наименование структурно-функциональной зоны	Составные зоны доступности ^a в пункту 3.4 Акта обследования ОСИ	Приложение № на плане:	№ фото	Рекомендации по защите (вид работ) ^b * в пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны падения находящихся в зоне опасного воздействия объектов (точка обслуживания небольшой	IV-III (КОСГУ)	14-15	29-43	Герметичный ремонт. Несмотря на то что решение с ТСР.

Наиболее распространены – макроэлементы кальций и фосфор, а также калий, магний, натрий, кремний, кальциевая соль, кальциево-магниевая соль.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ СОШ №18 имени В.Я.ДЕКСЕЕВА г. Сургут г. Энергетиков 501
 (показания, прокладки)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по устранению объектов		
			Задано для аварий- ного (категория)	Содержание	Задано для санитарии	Содержание	Виды работ
5.1	Гуалтав комнаты	Есть	Отсутствует кнопка жесткого выхода, система звукоронной связи. Отсутствует аварийное освещение. Отсутствует система с автоматическим спуском воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Отсутствует пистолет вертикальной формы. Разная высота поручней от уровня пола.	Все	Установить кнопку жесткого выхода, систему звукоронной связи. Установить аварийное освещение. Установить систему с автоматическим спуском воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Установить пистолет вертикальной формы. Установить или изменить поручни в соответствии с нормативными требованиями.	K	Текущий режим. Индивидуальное решение с ТСР.
					К	Установить опорное устройство для спины на юнгах, Создать свободное пространство под раковиной для подачи инструмента коэвентника.	

				Отсутствуют яркости или вспышки, одежда и другие принадлежности. Отсутствуют тактильные напольные направления.	Установить яркости для костылей, одежду и других принадлежностей. Предусмотреть тактильные напольные направления.
5.2	Лучевая/ панорамная камеры	Нет	-	Отсутствует.	-
5.3	Бытовая (шарироботы) Обычные требования к зоне	Нет	17	47-48 Соответствует требованиям Универсальный кабинет обсервации не по нормативам	Доборудовать универсальный кабину согласно нормативным требованиям

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (в пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	16-17	44-48	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*указывается Дн-В - доступное пространство зон. III и IV, О, С, I, У1 – доступное пространство категорий инвалидов. IV-В - доступно четверть зоны.
**44-48 (К, О, С, Г, У) – доступное пространство указанной категории инвалидов. IV – доступно 2 зоны. ВНД – временно недоступно
***запись о том что в зоне не изолирована, ремонт сплошной, замена ламп, установка уличных светильников – привносит дополнительный временный
обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности для всех категорий (К, О, С, Г, У) высокий и достаточный (ВНД).

1. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ СОШ №18 имени В.Я.АЛЕКСЕЕВА, Сургут, ул. Энергетиков 5/1
(для зданий, здравственных учреждений)

Написование № функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по благоустройству объектов			
		№ отре- акции	Содержание	Задано для инициативы (заявки)	Содерянс	Выты работ	
6.1 Визуальное средства	Есть	-	Отсутствует комплексная система обеспечивающая непрерывность позиций информации, которая позволяет инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	49,50,52, 54,55,56	Все	Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность позиций информации, которая позволяет инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.2 Акустические средства	Есть	-	Отсутствует комплексная система обеспечивающая непрерывность позиций информации, которая позволяет инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	49,53,57, 58	Г	Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность позиций информации, которая позволяет инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.

6.3	Инспекционные средства	Естл.	Отсутствует комплексная система обеспечивающая непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду изменять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	C	Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.
	ОБЩИЕ требования к зоне		Отсутствует комплексная система обеспечивающая непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду изменять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определить место своего положения и помещения и свободно передвигаться в здании.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (в пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по активации (вид работы)*** пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	49-58	Индивидуальное решение с ТСР.

*уникальное ПНВ - доступно полностью избирательно (зона контролируется). №-0 - доступна частично.
 **ИИ (б, б, Г, Г, У) - доступно частично (зона контролируется). ДУ - доступно частично ИИД - временно недоступно
 ***указывается один из вариантов решения с ТСР (индивидуальное решение с ТСР - ограничено возможностями - ограничено логистической формой обследования).

Комментарий к заключению: Уровень доступности для всех категорий инвалидов (К.О.С.Г.У) и МГН временно недоступно (БНД).

ФОТО

МБОУ СОШ №18 имени В. Я. Алексеева

Фото №1 вход на территорию



Фото №1 вход на территорию



Фото №2 путь движения по территории



Фото №4 Лестница наружная



Фото №5 Пандус наружный



Фото №6 Лестница



Фото №7 Лестница



Фото №8 Пандус



Фото №9 Пандус



Фото № 10 Площадка



Фото № 11 Дверь



Фото № 12 Дверь



Фото № 13 Тамбур



Фото № 14 тамбур



Фото № 15 коридор



Фото № 16 коридор



Фото № 17 коридор



Фото № 18 дверь на лестницу



Фото № 19 лестница



Фото № 20 лестница



Фото № 21 лестница



Фото № 22 лифт



Фото № 23 лифт



Фото № 24 лифт



Фото № 25 лифт



Фото № 26 лифт



Фото № 27 эвакуационный выход



Фото № 28 эвакуационный выход Фото 28а



Фото № 29 кабинет (зона безопасности) Фото № 30 кабинет



Фото № 31 кабинет



Фото № 32 кабинет



Фото № 33 актовый зал



Фото № 34 актовый зал




Фото № 35 актовый зал



Фото № 36 актовый зал



Фото № 37 спортивный зал



Фото № 38



Фото № 40 столовая



Фото № 41 столовая



Фото № 42 столовая



Фото № 43 столовая



Фото № 44 туалет



Фото № 45 туалет



Фото № 46 туалет



Фото № 47 гардероб



№ 48 гардероб



Фото № 49



Фото № 50



Фото № 51




Фото № 52



Фото № 53



Фото № 54



Фото № 55



Фото № 56



Фото № 57



Фото № 58



ПУТЬ ДВИЖЕНИЯ ОТ ОСТАНОВКИ "ГОРВОЕНКОМАТ"

Фото № 59



Фото № 60



Фото № 61



Фото № 62



Фото № 63




Фото № 64




Фото № 65






План 2-этажа



МБОУ СОШ 17 имени В.Р. Алешина



15-300	14-300	15-300
15-300	14-300	15-300
15-300	14-300	15-300

План прилегающей территории МБОУ СОШ №18 имени В.Я.
Алексеева

Ситуационная схема




План от остановки до объекта МБОУ СОШ №18


имени В.Я. Алексеева



- остановка



- зебра



- путь движения к объекту



- пешеходный переход